

Филиал учреждения образования «Брестский государственный технический университет» Политехнический колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
С.В. Маркина
20

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения домашних контрольных работ для учащихся специальности

5-04-0714-01 «Технологическое обеспечение машиностроительного производства» (код и название специальности)

____<u>заочная</u>____ (форма обучения)

-	н.и. гухто, ельных предметог	преподаватель	цикловои	комиссии
	•		овании учебной ехнический колле,	
	•	дены и рекомен ашиностроительны	дованы к исполн ых предметов	ьзованию на
Протокол №	от20)		
Председатель п	цикловой комисси		<u>Е.А. Васил</u> (инициалы, фамилия	

Содержание

Введение	4
1. Требования к оформлению домашней контрольной работы	6
2. Тематический план	7
3. Содержание программы	10
4. Контрольная работа №1	31
5. Варианты заданий для выполнения контрольной работы № 1	43
6. Контрольная работа №2	44
7. Варианты заданий для выполнения контрольной работы № 2	54
8. Критерии оценки домашних контрольных работ	55
Приложения	56
Список использованных источников	58

Введение

Учебная программа по учебному предмету «Металлорежущие станки» (далее — учебная программа) предусматривает изучение вопросов, связанных с назначением, устройством, наладкой и эксплуатацией металлорежущих станков.

В процессе преподавания учебного предмета «Металлорежущие станки» необходимо учитывать межпредметные связи программного учебного материала с такими учебными предметами, как «Обработка материалов и инструмент», «Гидропривод и гидропневмоавтоматика», «Техническая механика», «Инженерная графика», «Материаловедение и технология материалов».

программного учебного материала ходе изложения следует руководствоваться актами законодательства, регламентирующими область профессиональной деятельности, соблюдать единство терминологии обозначений, обеспечивать формирование профессиональных компетенций, установленных в образовательном стандарте по соответствующей специальности.

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения учебного предмета «Металлорежущие станки» учащиеся должны:

знать:

номенклатуру и область применения каждого типа металлорежущих станков;

основные направления развития и модернизации металлорежущих станков; общую методику наладки станков каждой группы;

основные задачи и требования рациональной эксплуатации станков;

конструктивные особенности станков с числовым программным управлением (далее - ЧПУ);

классификацию систем программного управления, общие принципы ЧПУ; принцип действия, общее устройство и схемы работы электроэрозионных станков, ультразвуковых и светолучевых (лазерных) установок;

требования по охране труда при работе на станках;

основные технико-экономические показатели металлорежущих станков;

общее устройство, компоновочные схемы и технологические возможности станков различных типов (виды выполняемых работ);

условные графические обозначения элементов кинематических схем;

передаточные отношения и перемещения в различных видах передач, органы кинематической настройки станков;

назначение, принцип действия, конструктивные особенности и краткую характеристику типовых деталей и механизмов металлорежущих станков, их взаимодействие;

методику кинематического расчета типовых механизмов металлорежущих станков;

способы наладки и регулировки металлорежущих станков различных

типов;

уметь:

читать кинематические схемы станков, выполнять кинематические расчеты по ним;

пояснять принцип работы станка по его кинематической схеме;

производить расчеты по кинематической настройке станков;

читать сборочные чертежи (принципиальные схемы) механизмов станков, анализировать конструкции, выявлять принцип действия типовых механизмов металлорежущих станков;

выполнять наладку и настройку станков для обработки конкретной детали; выбирать станки, оптимально подходящие для обработки конкретной детали.

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых умений настоящей программой предусмотрено проведение лабораторных, практических работ.

1. Требования к оформлению домашней контрольной работы

При изучении учебного предмета «Металлорежущие станки» учащиеся выполняют две контрольные работы. В каждой контрольной работе предлагается два теоретических вопроса и для решения три задачи.

Вариант контрольного задания определяется по двум последним цифрам шифра (номера зачётной книжки) учащегося. Например, учащийся, имеющий шифр 1234, выполняет вариант 34 (см. таблицу вариантов контрольной работы).

При оформлении работ следует придерживаться следующих требований:

- 1. Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата A4 с пронумерованными страницами одним из следующих способов:
- машинописным; текст печатается на одной стороне листа через 1 (один) интервал, шрифт 14,
- рукописным чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм; следует писать чётко, чёрной пастой, тушью или чернилами;

машинным, с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. Текст печатается через один интервал, размер шрифта 14.

- 2. Контрольная работа включает:
- титульный лист;
- содержание;
- основную часть;
- список использованных источников.
- 3.Титульный лист является первым листом и оформляется в соответствии с приложением Д Стандарта предприятия СТП БГПК 001–2017.
- 4. Текстовая часть домашней контрольной работы также оформляется в соответствии со Стандартом предприятия СТП БГПК 001–2017.
- 5. Последовательность заполнения листов домашней контрольной работы должна выдерживаться в соответствии с заданием. Условие каждого задания должно быть приведено полностью.
- 6. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.
- 7. После выполнения последнего задания должен быть приведен список использованных источников.
- 8. Домашняя контрольная работа помещается в папку с верхним прозрачным листом, либо в папку-скоросшиватель, либо листы работы могут быть скреплены с помощью степлера или ниток.

2. Тематический план

		Количество учебных часов		
Раздел, тема		в том числе на		
		лабораторные	практические	
		занятия	занятия	
1	2	3	4	
Введение	1			
Раздел I. Общие сведения о металлорежущих станках	7			
1.1 Классификация, обозначение моделей	3			
металлорежущих станков				
1.2 Структура металлорежущего станка. Основные	2			
размеры				
1.3 Технико-экономические показатели станков.	2			
Критерии выбора станков для обработки конкретной				
детали				
Раздел II. Формообразование на станках.	8		2	
Кинематическая настройка станков				
2.1 Методы образования поверхностей. Классификация	2			
движений в станках				
2.2 Кинематические схемы станков	2			
2.3 Кинематическая настройка станков	2			
Практическая работа №1			2	
Подбор сменных колес гитар металлорежущих станков				
Раздел III. Типовые детали и механизмы	22	2	4	
металлорежущих станков				
3.1 Корпусные детали и узлы	1			
3.2 Шпиндельные узлы и их опоры	2			
3.3 Приводы станков	2			
3.4 Кинематический расчет коробок скоростей станков	6			
Практическая работа №2			4	
Кинематический расчет привода главного движения				
3.5. Типовые механизмы станков	10			
Лабораторная работа №1		2		
Составление кинематической схемы станка. Анализ				
взаимосвязи механизмов при работе станка				
Обязательная контрольная работа №1	1			
Раздел IV. Основные сведения о станках с	10		2	
программным управлением				
4.1. Назначение и область применения станков с	2			
программным управлением				
4.2. Цикловое программное управление.	2			
Программируемые контролеры				
4.3. Общие сведения о числовом программном	2			
управлении. Классификация числового программного				
управления				
4.4. Конструктивные особенности станков с числовым	4			
программным управлением				
Практическая работа №3			2	
Определение основных параметров при расчете				
передачи винт-гайка качения				

1	2	3	4
Раздел V. Конструкция, кинематика и наладка	77	22	2
металлорежущих станков			
5.1. Токарно-винторезные станки	8		
Лабораторная работа №2		4	
Исследование устройства и принципа работы, наладка		·	
токарно-винторезного станка			
5.2. Токарные лобовые и карусельные станки. Токарно-	2		
револьверные станки	_		
5.3. Токарные автоматы и полуавтоматы	8		
Лабораторная работа №3		4	
Исследование устройства и принципа работы, наладка		·	
токарно-револьверного автомата			
5.4. Токарные станки с числовым программным	6		
управлением	Ü		
Лабораторная работа №4		2	
Исследование устройства и принципа работы токарного		_	
станка с числовым программным управлением. Привязка			
инструмента			
5.5. Станки сверлильно-расточной группы	6		
5.6. Фрезерные станки	4		
5.7. Делительные головки	6		
Практическая работа №4	Ü		2
Расчет и наладка универсальной делительной головки			_
Лабораторная работа №5		2	
Наладка фрезерного станка и универсальной		_	
делительной головки на обработку цилиндрического			
косозубого колеса			
5.8. Фрезерные станки с числовым программным	6		
управлением			
Лабораторная работа №6		2	
Анализ устройства и принципа работы вертикально-			
фрезерного станка с числовым программным			
управлением			
5.9. Многоцелевые станки	6		
Лабораторная работа №7		2	
Исследование устройства и принципа работы основных			
механизмов многоцелевого станка			
5.10. Станки строгально-протяжной группы	4		
5.11. Шлифовальные станки	4		
5.12. Станки для финишной обработки	2		
5.13. Зубообрабатывающие станки	8		
Лабораторная работа №8		2	
Наладка зубодолбежного станка на нарезание			
цилиндрического прямозубого колеса			
Лабораторная работа №9		4	
Наладка зубофрезерного станка на нарезание			
цилиндрического косозубого колеса			
		ı	·

1	2	3	4
5.14. Резьбообрабатывающие станки	2		
5.15. Агрегатные станки	4		
Обязательная контрольная работа №2	1		
Раздел VI. Станки для обработки иными методами	3		
6.1. Станки для обработки электрофизическими и	2		
электрохимическими методами			
6.2. Станки, работающие методом пластического	1		
деформирования			
Раздел VII. Эксплуатация станков	12	4	
7.1. Основы рациональной эксплуатации станков	2		
7.2. Техническая документация станков	4		
Лабораторная работа $N\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$		2	
Составление сокращенного паспорта станка			
7.3. Монтаж и пуск станков	4		
Лабораторная работа №11		2	
Проверка токарного станка на геометрическую точность			
7.4. Особенности эксплуатации станков с числовым	2		
программным управлением			
Итого	140	28	10

3. Содержание программы

II C		D		
Цель обучения Содержание темы		Результат		
	Введение			
Ознакомить с целями и задачами	Цели и задачи учебного предмета	<u> </u>		
учебного предмета	«Металлорежущие станки», связь с иными	предмета «Металлорежущие		
«Металлорежущие станки», связью		станки», высказывает общее		
с иными учебными предметами,	профессиональных компетенций специалиста.	суждение о связи с иными		
значением в формировании	История развития станкостроения.	учебными предметами, значении в		
профессиональных компетенций	Перспективы развития машиностроения	формировании профессиональных		
специалиста.		компетенций специалиста.		
Датьпредставление об истории		Высказывает общее суждение об		
развития станкостроения.		истории развития станкостроения		
Ознакомить с перспективами		и перспективах развития		
развития машиностроения		машиностроения.		
РАЗДІ	ЕЛ I. Общие сведения о металлорежущих с т	ГАНКАХ		
Тема 1.1.	Тема 1.1. Классификация, обозначение моделей металлорежущих станков			
Сформировать знания о	Классификации металлорежущих станков по	Излагает классификацию		
классификации металлорежущих	технологическому назначению, категории массы,			
станков по различным признакам.	степени автоматизации, классу точности, уровню	Объясняет системы обозначение		
Дать понятие о системах	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	моделей станков с различными		
обозначения моделей станков с	Системы обозначения моделей станков с	системами управления		
7 -	различными системами управления			
Тема	Тема 1.2. Типовые детали и механизмы металлорежущих станков			
Сформировать знания о структуре	Структура металлорежущего станка: несущая	Описывает структуру		
металлорежущего станка.	система, приводы главного движения и подачи,	1 0		
Дать понятие об основных	рабочие органы, манипулирующие устройства,	Объясняет основные размеры и		
размерах и размерных рядах	устройство управления, контрольные и	размерные ряды станков		
станков	измерительные устройства.			
	Основные размеры, характеризующие станки			

Цель обучения	Содержание темы	Результат
The state of the s	каждого типа. Размерные ряды однотипных	
	станков	
Тема 1.3. Технико-экономическ	ие показатели станков. Критерии выбора станков дл	я обработки конкретной детали
Сформировать знания об	Основные технико-экономические показатели	Описывает основные технико-
основных технико-экономических	станков: эффективность, производительность,	экономические показатели
показателях станков.	надежность, гибкость, точность	станков.
Дать понятие о критериях	Критерии выбора станков для обработки	Излагает критерии выбора
выбора станков для обработки	конкретной детали	станков для обработки конкретной
конкретной детали		детали
	БРАЗОВАНИЕ В СТАНКАХ. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ НА	
Тема 2.1. Мет	оды образования поверхностей. Классификация дви	
Сформировать знания о методах	Образование поверхностей. Способы	Описывает методы образования
образования поверхностей и	1	-
классификации движений в	образования производящих линий: копирования,	классификацию движений в
станках	следа, обката, касания.	станках
	Классификация движений в станках: основные	
	(главное и движение подачи), установочные,	
	делительные, вспомогательные, движения	
	управления. Назначение и обозначение движений	
	рабочих органов	
	Тема 2.2. Кинематические схемы станков	
Сформировать знания об		Описывает условные
условных обозначениях на	кинематических схем станков. Передаточное	обозначения на кинематических
кинематических схемах станков,	отношение и передаточное отношений и	схемах станков.
передаточном отношении и	перемещений в различных видах передач.	Излагает передаточное
передаточном числе.	Общее передаточное отношение	отношение и передаточное число.
Дать понятие об общих	кинематической цепи. Расчет частоты вращения	Объясняет общее передаточное
передаточных отношениях, расчете	и перемещений	отношение, расчет частоты
частоты вращения и перемещений		вращения и перемещений

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Тема 2.3. Кинематическая настройка станков	
Сформировать понятие о	Цель и сущность кинематической настройки	Описывает сущность и органы
сущности и органах	станка. Органы кинематической настройки:	кинематической настройки, УКБ,
кинематической настройки, об	гитары сменных зубчатых колес, коробки	формулу настройки. Описывает
УКБ, формуле настройки, гитарах	скоростей и подач, ременные передачи со	гитары сменных колес, методику
сменных колес, методике расчета	ступенчатыми шкивами, регулируемые	расчета гитар сменных колес
гитар сменных колес	электродвигатели.	
	Уравнение кинематического баланса (далее –	
	УКБ).	
	Методика вывода формулы настройки органа	
	кинематической настройки: условие	
	кинематического согласования перемещений	
	конечных звеньев цепи, составление и решение	
	УКБ.	
	Гитары сменных колес. Наборы сменных колес.	
	Методика расчета гитар	
	Практическая работа \mathcal{N}_{2} 1	
Научить подбирать сменные колеса	Подбор сменных колес гитар металлорежущих	_
гитар металлорежущих станков	станков	металлорежущих станков
РАЗДЕЛ III. Ти	ПОВЫЕ ДЕТАЛИ И МЕХАНИЗМЫ МЕТАЛЛОРЕЖУІ	цих станков
	Тема 3.1. Корпусные детали и узлы	
Сформировать знания о	Корпусные детали станков: станины, основания,	
корпусных деталях станков.	поперечины. Типовые конструкции станин.	станин и подвижные узлы станков
Датьпонятие о типовых	Направляющие станин. Подвижные узлыстанков:	
конструкциях станин и подвижных	столы, суппорты, планшайбы и другие	
узлах станков	Тома 2 2 ИИ	
Changenana	Тема 3.2. Шпиндельные узлы и их опоры	0
Сформировать знания о	Шпиндели: назначение, основные требования.	Описывает назначение
назначении шпинделей и	Конструкции шпиндельных узлов.	шпинделей и конструкции
конструкциях шпиндельных узлов	Опоры шпинделей: назначение, основные	шпиндельных узлов

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	требования. Подшипники качения. Компоновка и	
	расположение подшипников в опорах шпинделей.	
	Подшипники скольжения. Особенности	
	конструкций, применения и эксплуатации.	
	Гидростатические, гидродинамические,	
	аэродинамические, аэростатические, магнитные	
	опоры.	
	Смазка опор. Уплотняющие устройства	
	Тема 3.3. Приводы станков	
Сформировать знания о	Классификация приводов станков по различным	Описывает классификацию
классификации приводов	признакам и их характеристика.	приводов станков.
станков.	Привод главного движения: назначение и типы.	Излагает назначение приводов
Дать понятие о назначении	Мотор-шпиндели, высокоскоростные главные	главного движения и приводов
приводов главного движения и	приводы с асинхронным частотно регулируемым	подач
приводов подач	электродвигателем. Коробки скоростей с	
	многоскоростными и регулируемыми	
	электродвигателями. Приводы подач: назначение и	
	типы	
	ма 3.4. Кинематический расчет коробок скоростей ст	
Сформировать знания о целях	Цель и последовательность кинематического	Описывает цели и
и последовательности	расчета привода.	последовательность
кинематического расчета	Определение исходных данных: расчет предельных	• •
привода.	частот вращения и числа ступеней коробки	Объясняет принцип
Датьпонятие о принципе	скоростей. Выбор структуры, построение	кинематического расчета привода
кинематического расчета	структурной сетки и графика частот вращения.	станка
привода станка	Принцип кинематического расчета привода станка	
Номили выполняем	Практическая работа № 2	Произродит
Научить выполнять	Кинематический расчет привода главного	Производит кинематический
кинематический расчет	движения	расчет привода главного движения
привода главного движения		

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Тема 3.5. Типовые механизмы станков	
Дать понятие о назначении,	Элементарные механизмы для ступенчатого	Излагает назначение, принцип
принципе действии,	регулирования скорости исполнительных органов:	действия, конструкцию и краткую
конструкции и краткой	передвижные зубчатые колеса, механизмы с	характеристику типовых
характеристике типовых	муфтами, сменные зубчатые колеса и иные.	механизмов станков
механизмов станков	Назначение, принцип действия, конструкции и	
	краткая характеристика Вариаторы: назначение,	
	принцип действия, конструкции и краткая	
	характеристика.	
	Типовые механизмы прямолинейного движения:	
	передачи винт-гайка, зубчато- и червячно-реечные,	
	кулачковые и иные механизмы.	
	Механизмы периодического (прерывистого)	
	движения. Планетарные передачи,	
	дифференциальные механизмы. Механизмы	
	управления движениями: муфты, реверсирующие,	
	тормозные устройства. Элементы систем управления	
	станками.	
	Системы предохранительных устройств. Предохранительные устройства от перегрузки	
	станков. Блокировочные устройства. Ограничители	
	хода.	
	Системы смазывания и охлаждения	
	Лабораторная работа № 1	
Научить составлять	Составление кинематической схемы станка.	Составляет кинематическую
кинематическую схему станка	Анализ взаимосвязи механизмов при работе станка	схему станка. Анализирует
и анализировать взаимосвязь	1 1	взаимосвязь механизмов при
механизмов при работе станка		работе станка
	Обязательная контрольная работа № 1	

Цель обучения	Содержание темы	Результат		
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ				
	Назначение и область применения станков с программн			
Сформировать знания об	Основные понятия и определения:	Излагает основные понятия и		
основных понятиях и	металлорежущий станок с ЧПУ, программное	определения металлорежущих		
определениях металлорежущих	управление, цикл обработки, управляющая	станков с ЧПУ.		
станков с ЧПУ.	программа, многоцелевой станок.	Объясняет классификацию,		
Дать понятие о	Классификация, назначение, область применения и	область применения,		
классификации, области	преимущества станков с ЧПУ. Краткая справка по	преимущества и развитие станков		
применения, преимуществах и	развитию металлорежущих станков с ЧПУ.	с ЧПУ		
развитии станков с ЧПУ	Классификация систем программного управления.			
	Программоносители. Преобразование и кодирование			
	информации			
Тема 4.2	. Цикловое программное управление. Программируемь	ие контроллеры		
Сформировать знания о	Основные определения: система циклового	Описывает назначение основных		
системах циклового		1		
программного управления,	оборудования, этап цикла.	Излагает общий принцип		
программируемых	Назначение циклового программного управления.	<u> </u>		
контроллерах. Дать понятие о	Функциональная схема системы ЦПУ, принцип	ЦПУ.		
конструкции основных узлов	действия.	Объясняет особенности		
систем ЦПУ	Конструкции основных узлов системы ЦПУ. Блоки	конструкции основных узлов		
	задания и ввода программы (штекерные наборные	систем ЦПУ		
	панели, декадные переключатели, кулачковые			
	командоаппараты (барабаны), программируемые			
	контроллеры).			
	Блоки задания перемещений узлов станка (узлы			
	путевых переключателей и панели (барабаны) с			
	кулачками). Настройка блока задания перемещений.			
	Станки с ЦПУ			

		_
Цель обучения	Содержание темы	Результат
Ten	иа 4.3. Общие сведения о числовом программном упр	1
Сформировать знания о	Сущность числового программного управления	Описывает сущность ЧПУ,
сущности ЧПУ, системах ЧПУ.	станками ЧПУ). Основные сведения о системах ЧПУ.	системы ЧПУ. Объясняет
Датьпонятие о классификации	Классификация систем ЧПУ: позиционные,	классификации систем ЧПУ
систем ЧПУ	прямоугольные, контурные, замкнутые,	
	разомкнутые, адаптивные и др. Оси координат в	
	станках с ЧПУ. Кодирование информации при ЧПУ	
Тема 4.4. Кон	структивные особенности станков с числовым програм	мным управлением
Сформировать знания о	Классификация станков с ЧПУ: по степени	Излагает классификацию
классификации станков с ЧПУ,	автоматизации, по степени универсальности, по	станков с ЧПУ, технологические
технологических	технологическим возможностям, по компоновке, по	возможности и особенности
возможностях, особенностях	роду привода, по классу точности, по принципу	конструкции, основные
конструкции и основных	построения технологического процесса, по принципу	направления развития станков с
направлениях развития станков	смены инструмента.	ЧПУ
с ЧПУ	Технологические возможности станков с ЧПУ.	
	Приводы главного движения и подач.	
	Классификация приводов по назначению, принципу	
	работы, типам двигателя, видам схем управления,	
	месту установки и другим признакам.	
	Основные направления развития станков с ЧПУ	
	Практическая работа № 3	
Научить определять	Определение основных параметров при расчете	Определяет основные
основные параметры при	передачи винт-гайка качения	параметры передачи винт-гайка
расчете передачи винт-гайка		качения
качения		
РАЗДЕЛ V. КО	НСТРУКЦИЯ, КИНЕМАТИКА И НАЛАДКА МЕТАЛЛОРЕЗ	ЖУЩИХ СТАНКОВ
	Тема 5.1. Токарно-винторезные станки	
Сформировать знания о	Назначение, классификация и область применения	Описывает назначение,
назначении, классификации,	токарных станков.	классификацию, область

Цель обучения	Содержание темы	Результат
области применения токарных	Токарно-винторезные станки: назначение, область	-
станков, компоновке токарно-	применения, общая компоновка. Основные узлы.	компоновку токарно-винторезных
винторезных станков, порядке	Применяемая технологическая оснастка. Порядок	станков. Объясняет порядок
расчете кинематической	расчета кинематической настройки.	расчета кинематической
настройки	Обработка конических и фасонных поверхностей	настройки
	Лабораторная работа № 2	
Научить анализировать	Исследование устройства и принципа работы,	Анализирует устройство и
устройство и принцип работы,	наладка токарно-винторезного станка	принцип работы, выполняет
выполнять наладку токарно-		наладку токарно-винторезного
винторезного станка		станка
Тема 5.2. Т	Гокарные лобовые и карусельные станки. Токарно-рево:	пьверные станки
Сформировать знания о	Лобовые и карусельные токарные станки:	Описывает лобовые,
лобовых, карусельных и	назначение, область применения, классификация,	карусельные и токарно-
токарно-револьверных станках.	общая компоновка. Виды выполняемых работ.	револьверные станки.
Дать понятие о расчете	Карусельный токарный станок: техническая	Объясняет расчет
кинематических цепей	характеристика, основные узлы и движения.	кинематических цепей
	Кинематика.	
	Токарно-револьверные станки. Область	
	применения, классификация. Применяемая	
	технологическая оснастка. Расчет кинематических	
	цепей	
	Тема 5.3. Токарные полуавтоматы и автоматы	
Сформировать знания о	Основные понятия. Классификация полуавтоматов	Излагает классификацию,
классификации, назначении,	и автоматов. Управление циклом работы автомата.	назначение, область применения и
области применения и	Одношпиндельные полуавтоматы и автоматы.	управление циклом работы
управлении циклом работы	Многорезцовый токарный полуавтомат.	токарных автоматов и
токарных автоматов и	Гидрокопировальные токарные станки.	полуавтоматов.
полуавтоматов.	Токарно-револьверный автомат. Конструкция	Объясняет расчет настройки

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Дать понятие о расчете	основных сборочных единиц: распределительный	полуавтоматов и автоматов
настройки полуавтоматов и	вал, однооборотная самовыключающаяся муфта,	
автоматов	механизм подачи прутка, револьверный суппорт.	
	Кинематика автомата.	
	Автоматы продольно-фасонного точения и	
	фасонно-отрезные.	
	Многошпиндельные токарные полуавтоматы и	
	автоматы. Область применения, виды выполняемых	
	работ, классификация, устройство.	
	Основные сведения о расчете настройки	
	полуавтоматов и автоматов.	
	Лабораторная работа № 3	
Научить анализировать	Исследование устройства и принципа работы,	Анализирует устройство и
устройство и принцип работы,	наладка токарно-револьверного автомата	принцип работы, выполняет
выполнять наладку токарно-		наладку токарно-револьверного
револьверного автомата		автомата
	5.4. Токарные станки с числовым программным упра	
Сформировать знания о	Конструктивные особенности токарных	Описывает конструктивные
конструктивных особенностях		особенности токарных станков с
токарных станков с ЧПУ.	Модели токарных станков с ЧПУ.Область	ЧПУ.
Дать понятие о принципе		Излагает принцип действия
действия основных узлов и	технические характеристики станков. Основные узлы	основных узлов. Объясняет
основных направлениях	*	основные направления развития
развития токарных станков с	Токарныеполуавтоматы с ЧПУ. Назначение,	токарных станков с ЧПУ
ЧПУ	основные технические характеристики, компоновка	
	станков. Принцип действия основных узлов.	
	Устройства ЧПУ.	
	Токарный многоцелевой полуавтомат. Назначение,	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	область применения, основные технические	
	характеристики станка. Компоновка станка и	
	принцип действия его основных узлов. Особенности	
	обработки внецентровых отверстий, плоскостей и	
	пазов на станке. Устройство ЧПУ.	
	Основные направления развития токарных станков	
	с ЧПУ	
***	Лабораторная работа № 4	
Научить анализировать	Исследование устройства и принципа работы	Анализирует устройство и
устройство и принцип работы		принцип работы токарного станка
токарного станка с ЧПУ,	управлением. Привязка инструмента	с ЧПУ, выполняет привязку
выполнять привязку		инструмента и анализирует
инструмента и анализировать		полученные результаты
полученные результаты	Тема 5.5. Станки сверлильно-расточной группы	
Сформировать знания о	Классификация станков сверлильно-расточной	Описывает классификацию
классификации станков	группы.	станков сверлильно-расточной
сверлильно-расточной группы.	Вертикально-сверлильный станок. Техническая	
Дать понятие об основных	характеристика, основные сборочные единицы.	Объясняет основные
направлениях развития станков	Применяемая оснастка. Кинематика.	направления развития станков
сверлильно-расточной группы с	Радиально-сверлильный станок. Техническая	-
ЧПУ	характеристика, основные сборочные единицы.	ЧПУ
	Кинематика.	
	Общие сведения о горизонтально- и координатно-	
	расточных станках. Применяемая оснастка.	
	Станки сверлильно-расточной группы с ЧПУ.	
	Назначение, классификация и конструктивные	
	особенности сверлильных и расточных станков с	
	ЧПУ.	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Горизонтально-расточный станок с ЧПУ.	
	Компоновка. Основные сборочные единицы и	
	движения. Кинематика.	
	Основные направления развития станков	
	сверлильно-расточной группы с ЧПУ	
	Тема 5.6. Фрезерные станки	
Сформировать знания о	Общие сведения. Классификация, конструктивные	Излагает классификацию,
классификации,	особенности фрезерных станков. Применяемая	конструктивные особенности,
конструктивных особенностях,	оснастка. Особенности наладки станков для	кинематику, особенности наладки
кинематике, особенности	выполнения различных работ.	фрезерных станков
наладки фрезерных станков	Вертикальный консольно-фрезерный станок.	
	Сборочные единицы станков.	
	Широкоуниверсальный консольно-фрезерный	
	станок. Назначение. Основные сборочные единицы и	
	движения. Кинематика	
	Тема 5.7. Делительные головки	
Сформировать знания о	Назначение и типы делительных головок: простые	Описывает назначение, типы
назначении и типах	(для непосредственного деления), универсальные	делительных головок, УДГ,
делительных головок, УДГ,	(лимбовые и безлимбовые), оптические.	способы деления
способах деления	Универсальная лимбовая делительная головка.	
	Способы деления: непосредственное, простое и	
	дифференциальное. Наладка делительной головки на	
	фрезерование винтовых поверхностей или нарезание	
	косозубых колес	
	Практическая работа № 4	_
Научить выполнять расчет и	Расчет и наладка универсальной делительной	Выполняет расчет и наладку
наладку УДГ	головки	УДГ

Цель обучения	Солоругодија тами	Р азуні тот
цель обучения	Содержание темы	Результат
Научить проводить наладку фрезерного станка и УДГ на обработку цилиндрического	Пабораторная работа № 5 Наладка фрезерного станка и универсальной делительной головки на обработку цилиндрического косозубого колеса	Проводит наладку фрезерного станка и УДГ на обработку цилиндрического косозубого
косозубого колеса,	ROCOSYOOTO ROJICCA	колеса. Анализирует полученные
3		2.0
анализировать полученные результаты		результаты работы, делает выводы
1 * *	5.8. Фрезерные станки с числовым программным упр	 ЯВПЕНИЕМ
Сформировать знания о	Назначение, классификация, конструктивные	Излагает назначение,
назначении, классификации,	особенности.	классификацию, конструктивные
конструктивных особенностях	Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ. Виды	
фрезерных станков с ЧПУ.	выполняемых работ. Компоновка. Основные узлы.	ЧПУ.
Дать понятие о принципе	Кинематика.	Излагает принцип действия
действия основных узлов и	Многоцелевой фрезерный станок. Компоновка.	основных узлов. Объясняет
основных направлениях	Устройство автоматической смены инструмента.	основные направления развития
развития фрезерных станков с	Основные направления развития фрезерных	фрезерных станков с ЧПУ
ЧПУ	станков с ЧПУ	
	Лабораторная работа № 6	
Научить анализировать	Анализ устройства и принципа работы вертикально-	Анализирует устройство и
устройство и принцип работы	фрезерного станка с числовым программным	принцип работы вертикально-
вертикально-фрезерного станка	управлением	фрезерного станка с ЧПУ
с ЧПУ		
	Тема 5.9. Многоцелевые станки	
Сформировать понятие об	Общие сведения, конструктивные особенности,	Излагает область применения,
области применения,	компоновка, основные сборочные единицы	конструктивные особенности,
конструктивных особенностях,	многоцелевых станков. Кинематика. Виды	основные сборочные единицы
основных сборочных единицах,	выполняемых работ. Особенности наладки	многоцелевых станков,
особенностях наладки	многоцелевых станков.	особенности наладки
многоцелевых станков		многоцелевых станков

Цель обучения	Содержание темы	Результат
-	Устройства автоматической смены инструмента	_
	(УАСИ). Применяемая оснастка.	
	Основные направления развития многоцелевых	
	станков	
	Лабораторная работа № 7	
Выработать умение	Исследование устройства и принципа работы	Анализирует устройство и
анализировать устройство и	основных механизмов многоцелевого станка	принципа работы основных
принцип работы основных		механизмов многоцелевого станка
механизмов многоцелевого		
станка		
	Тема 5.10. Станки строгально-протяжной группи	Ы
Сформировать знания о	Общие сведения о строгальных и долбежных	Описывает классификацию,
классификации, области	станках. Классификация. Область применения, виды	область применения, виды
применения, видах	выполняемых работ. Конструктивные особенности.	выполняемых работ,
выполняемых работ,	Поперечно-строгальный станок. Техническая	конструктивные особенности
конструктивных особенностях	характеристика. Основные сборочные единицы и	строгальных, долбежных и
строгальных, долбежных и	движения. Кинематика. Особенности наладки станка	протяжных станков
протяжных станков	для выполнения различных работ.	
	Продольно-строгальный станок. Техническая	
	характеристика. Основные сборочные единицы и	
	движения. Кинематика.	
	Долбежный станок. Назначение, область	
	применения, техническая характеристика станка.	
	Основные сборочные единицы и движения.	
	Протяжные станки. Общие сведения о протяжных	
	станках. Классификация.	
	Горизонтально-протяжной станок. Назначение,	
	область применения, техническая характеристика.	
	Основные сборочные единицы и движения	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Тема 5.11. Шлифовальные станки	•
Сформировать знания о	Общие сведения. Схемы шлифования.	Описывает конструктивные
конструктивных особенностях,	Конструктивные особенности шлифовальных	особенности, область применения
области применения	станков. Типовые схемы механизмов подачи,	шлифовальных станков. Типовые
шлифовальных станков.	приводов главного движения.	схемы механизмов шлифовальных
Сформировать знания о	Установка, балансировка и правка кругов.	станков.
конструктивных особенностях	Измерительно-управляющие устройства (ИУУ):	Описывает конструктивные
шлифовальных станков с ЧПУ	пневматические, индуктивные, электроконтактные и	особенности шлифовальных
	др. Устройства пассивного и активного контроля.	станков с ПУ
	Круглошлифовальный станок. Назначение, область	
	применения, техническая характеристика. Виды	
	выполняемых работ. Основные сборочные единицы	
	и движения. Кинематика. Механизм динамической	
	балансировки шлифовального круга.	
	Приспособления для установки заготовок: центры,	
	хомутики, оправки (жесткие, разжимные,	
	раздвижные, гидропластовые), патроны (плавающие,	
	с роликовым зажимом, мембранные, с	
	пневмозажимом по торцу, цанговые, специальные).	
	Бесцентрово-шлифовальные станки. Общие	
	сведения. Схема бесцентрового наружного	
	шлифования.	
	Бесцентрово-шлифовальный станок. Назначение,	
	область применения, техническая характеристика. Основные сборочные единицы и движения.	
	Основные сборочные единицы и движения. Кинематика.	
	Внутришлифовальные станки. Способы	
	базирования заготовок при внутреннем шлифовании.	
	Компоновка. Основные сборочные единицы и	
	движения. Кинематика.	
	ADIIMOIIIM. MIIIOMaiima.	l l

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Плоскошлифовальные станки. Компоновка.	
	Основные сборочные единицы. Кинематика.	
	Профилешлифовальные станки. Область	
	применения. Принцип действия и конструктивные	
	особенности.	
	Шлифовальные станки с ЧПУ. Особенности	
	применения ЧПУ в шлифовальных	
	станках.Конструктивные особенности	
	шлифовальных станков с числовым программным	
	управлением.	
	Круглошлифовальный полуавтомат с ЧПУ	
	Тема 5.12. Станки для финишной обработки	
Сформировать знания об	Основные виды станков для финишной обработки:	Описывает основные виды
основных видах станков для	хонинговальные, суперфинишные, притирочные,	станков для финишной обработки.
финишной обработки.	полировальные станки. Назначение станков.	Объясняет назначение и
Дать понятие о назначении,	Принцип действия и особенности их конструкций.	кинематику, принцип действия
кинематике, принципе действия	Кинематика. Принцип действия основных узлов	основных узлов
основных узлов		
	Тема 5.13. Зубообрабатывающие станки	
Сформировать знания о	Общие сведения о зубообрабатывающих станках.	Излагает методы нарезания
методах нарезания зубчатых	Методы нарезания зубчатых. Классификация	зубчатых колес.
колес.	зубообрабатывающих станков.	Описывает классификацию,
Дать понятие о	Зубодолбежный станок. Назначение. Техническая	устройство, компоновку,
классификации, устройстве,	характеристика. Основные сборочные единицы и	кинематику зубообрабатывающих
компоновке, кинематике	движения. Кинематика. Расчет настройки станка.	станков
зубообрабатывающих станков	Зубофрезерный полуавтомат. Назначение.	
	Техническая характеристика. Основные сборочные	
	единицы и движения. Кинематика. Нарезание	
	косозубых колес. Расчет настройки станка.	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Зубострогальные станки. Назначение. Принцип	
	образования формы зуба. Компоновка, основные	
	сборочные единицы и цикл работы станков.	
	Зубоотделочные станки: зубозакругляющие,	
	обкатные, зубопритирочные, зубошевинговальные,	
	зубошлифовальные, зубохонинговальные и др.	
	Назначение, принцип действия	
	Лабораторная работа № 8	_
Научить выполнять наладку	Наладка зубодолбежного станка на нарезание	Выполняет наладку
зубодолбежного станка на	цилиндрического прямозубого колеса	зубодолбежного станка на
нарезание цилиндрического		нарезание цилиндрического
прямозубого колеса,		прямозубого колеса. Анализирует
анализировать полученные		результаты работы, делает выводы
результаты		
	Лабораторная работа № 9	
Сформировать знания о	Наладка зубофрезерного станка на нарезание	Выполняет наладку
видах, устройстве и назначении	цилиндрического косозубого колеса	зубофрезерного станка на
резьбообрабатывающих		нарезание цилиндрического
станков, методах обработки		косозубого колеса. Анализирует
резьбы		результаты работы, делает выводы
	Тема 5.14. Резьбообрабатывающие станки	
Сформировать знания о	Виды, устройство и назначение	Описывает виды, устройство и
видах, устройстве и назначении	резьбообрабатывающих станков. Методы обработки	назначение
резьбообрабатывающих	резьбы.	резьбообрабатывающих станков,
станков, методах обработки	Резьбофрезерный полуавтомат: назначение,	методы обработки резьбы
резьбы	техническая характеристика, основные узлы,	
	движения и кинематика	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
цель боучения	Тема 5.15. Агрегатные станки	тезультат
Сформировать знания о	Общие сведения. Назначение и область	Объясняет назначение и область
назначении, области	применения. Виды выполняемых работ. Принцип	
применения агрегатных	агрегатирования станков. Основные преимущества	1
станков принципе	по сравнению со специальными станками.	
агрегатирования станков	Унифицированные сборочные единицы: силовые	
	столы, шпиндельные бабки, поворотные	
	делительные столы, станины, станции гидропривода,	
	сборочные единицы и детали приспособлений и др.	
	Компоновка агрегатных станков.	
	Обязательная контрольная работа № 2	
I	РАЗДЕЛ VI. Станки для обработки иными метод	ДАМИ
	ганки для обработки электрофизическими и электрохим	
Сформировать знания о	Назначение и область применения станков данной	
назначении и области	<u>*</u>	применения станков для
применения станков для	Электроэрозионные станки: принцип работы и	обработки электрофизическими и
обработки электрофизическими	сборочные единицы. Классификация:	электрохимическими методами.
и электрохимическими	электроискровые, электроимпульсные, анодно-	Объясняет компоновку,
методами.	механические, прошивочные, вырезные и др.	кинематику, особенности наладки
Дать понятие о компоновке,	Конструктивные особенности. Компоновка.	электроэрозионного вырезного
кинематике, особенностях	Электроэрозионный вырезной станок. Назначение,	станка и основные направления
наладки электроэрозионного	область применения. Виды выполняемых работ.	развития станков для обработки
вырезного станка и основных	Компоновка. Кинематика. Особенности наладки.	электрофизическими и
направлениях развития станков	Приспособления к копировально-прошивочным	электрохимическими методами
для обработки	станкам. Приспособления к вырезным станкам.	
электрофизическими и	Безопасность труда и производственная санитария	
электрохимическими методами	при работе с электроэрозионными станками.	
	Станки для ультразвуковой обработки. Назначение.	
	Принцип действия станков. Компоновка и	

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	конструкция станков.	
	Светолучевые (лазерные) станки. Основные типы	
	технологических лазеров. Светолучевой станок с	
	ЧПУ: виды выполняемых работ, техническая	
	характеристика.	
	Станки для водоструйной обработки.	
	Основное направление развития станков для	
	обработки электрофизическими и	
	электрохимическими методами	
Тема	6.2. Станки, работающие методом пластического дефо	рмирования
Сформировать знания о	Назначение и область применения станков данной	i [±]
назначении и области	<u>-</u>	применения станков, работающих
применения станков,	Резьбонакатные станки с плоскими и круглыми	методом пластического
работающих методом	плашками: назначение, область применения,	деформирования.
пластического	основные узлы, движения, кинематика.	Описывает резьбонакатные
деформирования.	Зубонакатные станки: назначение, область	станки, зубонакатные станки и
Дать понятие о	применения. Способы накатывания зубьев.	токарные станки для обработки
резьбонакатных станках,	Токарные станки для обработки обкатыванием и	обкатыванием и раскатыванием
зубонакатных станках и	раскатыванием: назначение, принцип действия	_
токарных станках для	станков	
обработки обкатыванием и		
раскатыванием		
	РАЗДЕЛ VII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКОВ	
	Тема 7.1. Основы рациональной эксплуатации стан	КОВ
Сформировать знания об	Основные задачи рациональной эксплуатации	Описывается основы
основах рациональной	оборудования: получение от станка наибольшей	рациональной эксплуатации
эксплуатации станков.	производительности при условии сохранения его	станков.
Дать понятие о техническом	долговечности и точности и иные.	Объясняет техническое
обслуживании и ремонте		обслуживание и ремонт станков

Цель обучения	Содержание темы	Результат
станков	Основные элементы эксплуатации станков:	
	транспортирование и монтаж, наладка, контроль	
	геометрической и технологической точности, уход и	
	обслуживание.	
	Общие правила упаковки и транспортирования станков.	
	Оборудование помещений для станков. Распаковка станков.	
	Техническое обслуживание и ремонт станков. Смазка	
	станков. Смазочные материалы и устройства	
	Тема 7.2. Техническая документация станков	
Сформировать знания о	Входящая в комплект поставки станков техническая	Описывает техническую
технической документации,	документация. Руководство по эксплуатации (далее – РЭ):	документацию, входящую
входящей в комплект поставки	техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт	в комплект поставки
станков.	станка	станков.
Дать понятие о РЭ станков		Объясняет РЭ станков
	Лабораторная работа $N\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$	
Научить составлять	Составление сокращенного паспорта станка	Составляет
сокращенный паспорт станка		сокращенный паспорт
		станка
	Тема 7.3. Монтаж и пуск станков	
Сформировать знания о	Способы и средства разгрузки, перемещения и установки	Описывает способы и
способах и средствах разгрузки,	на фундамент станков в цехе: использование кран-балок,	средства разгрузки,
перемещения и установки на	электротельферов и талей, козловых кранов; круглого	перемещения и установки
фундамент станков в цехе.	проката и стальных листов (для волочения станков) и иного.	на фундамент станков в
Дать понятие о монтаже и	Зачаливание станков. Предохранение поверхностей станка	цехе.
последовательности пуска	от повреждений.	Объясняет монтаж и
станков.	Установка и крепление станка на фундаменте. Назначение	последовательность пуска
Сформировать знания о	и основные виды фундаментов (общие плиты (пол цеха),	станков.
требованиях по охране труда	ленточные, обычные и свайные, на резиновых ковриках, на	Излагает требования по
при монтаже и пуске станков	пружинах). Основы выбора и расчета фундаментов.	охране труда при монтаже

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Крепление станков на фундаменте. Типы и особенности	и пуске станков
	использования опор: клиновых, жестких регулируемых,	
	упругих резинометаллических и иных.	
	Подготовка станка к пуску. Заземление и подключение	
	станка к электросети. Соединение механических узлов,	
	подключение элементов гидравлики и пневматики,	
	коммутация электрошкафов и электронных устройств.	
	Первоначальный пуск станка. Испытания станка	
	(приемочные): испытание станка на холостом ходу, проверка	
	работы узлов и паспортных данных; испытание станка в	
	работе под нагрузкой; проверка станка на геометрическую	
	точность, жесткость и виброустойчивость. Требования по	
	охране труда при монтаже и пуске станков	
	Лабораторная работа № 11	
Научить проводить проверку	Проверка токарного станка на геометрическую точность	Проводит проверку
токарного станка на		токарного станка на
геометрическую точность,		геометрическую точность.
анализировать результаты		Анализирует результаты
произведенных проверок путем		произведенных проверок.
сравнения их с установочными		Делает выводы путем
в станкостроении нормами		сравнения их с
точности		установочными в
		станкостроении нормами
		точности

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Тема 7.4. С	особенности эксплуатации станков с числовым програми	иным управлением
Сформировать знания о	Способы и средства транспортирования и монтажа	Описывает способы и средства
способах и средствах	станков с ЧПУ. Испытания станка с ЧПУ	транспортирования станков с
транспортирования станков с	(приемочные) в режиме программного управления.	ЧПУ. Объясняет монтаж, цели и
ЧПУ.	Монтаж, цели и последовательность пуска станков с	последовательность пуска станков
Дать понятие о монтаже,	ЧПУ. Обеспечение станков с ЧПУ заготовками,	с ЧПУ
целях и последовательности	оснасткой, маслами и иным.	
пуска станков с ЧПУ	Повышение надежности станков с ЧПУ при	
	эксплуатации	

4. Контрольная работа №1

Вопросы 1 - 22

Расшифровать обозначение модели станка (см. табл.1), указать его назначение, техническую характеристику, принцип работы, особенности наладки и эксплуатации. Описать применяемое программное устройство (при наличии такового).

Таблица 1.

	1 иозинда 1.											
№ вопр.	Модель станка	№ вопр.	Модель станка	№ вопр.	Модель станка							
1	1Б140	8	5122	15	7A420							
2	2611Ф2	9	1725МФ3	16	16K20T1							
3	16К20Ф3	10	2Р135Ф2	17	53А20Ф4							
4	5M32	11	2А620Ф2	18	3M151Φ2							
5	6P82	12	3M151	19	5140							
6	1А734Ф3	13	7Б56	20	1512Ф3							
7	16K20	14	6Р13Ф3	21	4732Ф3							
				22	5T23B							

Методические указания

Отвечая на вопрос, примите конкретную модель станка, указанного в таблице (или аналогичного, имеющегося на вашем заводе и укажите его модель), используя при этом квалификационную таблицу, разработанную ЭНИМС и техническую характеристику станка.

Вопросы 23 - 61 Таблица 2.

No	Содержание вопроса									
вопроса										
23	В чём отличие универсальных станков от специальных?									
24	Оснащение какими станками по степени универсальности предпочтительнее в условиях массового производства?									
25	Как классифицируются станки по степени точности?									
26	От чего зависит выбор станка по точности для обработки конкретной детали?									
27	Как классифицируются станки по массе?									
28	Какие движения в станке необходимы для процесса резания?									
29	Какие механизмы привода обеспечивают прямолинейные рабочие перемещения в станках?									

30	Какие механизмы привода обеспечивают прерывистое движение в приводах подач?
31	Какие механизмы привода обеспечивают возвратно-поступательные рабочие движения в станках?
32	Какие механизмы обеспечивают периодические вращательные вспомогательные движения в станках?
33	Назовите механизмы бесступенчатого регулирования скорости главного движения и подачи.
34	Назовите механизмы ступенчатого регулирования скорости главного движения и подачи.
35	Назначение блокировочных механизмов в цепях рабочих движений станков.
36	Какие механизмы изменяют направление движения в станках?
37	Какие устройства в станках служат для ограничения хода в цепи подач?
38	Какие устройства предохраняют станок от перегрузок?
39	Элементы системы управления механизмами станков.
40	Что понимается под наладкой станка?
41	Основные этапы наладки технологического оборудования.
42	Методы подбора сменных колёс гитар.
'2	тегоды подоори сменным коже титир.
43	Назначение, область применения и основные преимущества станков с программным управлением (ПУ).
44	Понятие "программное управление станками", основные определения. Принцип действия станков с ПУ.
45	Классификация станков с ПУ, их индексация. Условия оптимального использования станков с ПУ. Сущность циклового программного управления (ЦПУ) металлорежущими станками.
47	Основные узлы ЦПУ. Устройства задания и ввода программы, устройства задания и контроля перемещений узлов станка.
48	Современные станки с системами ЦПУ: токарные, фрезерные, сверлильно-расточные, их конструктивные особенности.
49	Сущность числового программного управления (ЧПУ) станками.
50	Комплекс числового программного управления.
51	Комплекс ЧПУ с управлением от перфоленты.

52	Комплекс ЧПУ с управлением от магнитной ленты, ЭВМ.
53	Конструктивные особенности базовых деталей, узлов привода главного движения станков с ЧПУ.
54	Особенности конструкции узлов привода подач и позиционирования станков с ЧПУ.
55	Вспомогательные узлы станков с ЧПУ.
56	Программоносители, методы записи и считывания информации.
57	Код ISO-7 bit, его возможности.
58	Основные сведения о системах ЧПУ, их индексации.
59	Системы ЧПУ позиционные, прямоугольные, контурные.
60	Исполнительные приводы станков с ЧПУ, их разновидности, характеристики.
61	Мини-ЭВМ и микропроцессоры, применяемые на станках, с ЧПУ. Оси координат станков с ЧПУ.

Задачи 62-73

Составить кинематическую схему коробки скоростей. Определить геометрический ряд частот вращения шпинделя и диапазон регулирования. Произвести построение структурных сеток и графика частот вращения шпинделя. По графику определить передаточные отношения. Определить числа зубьев колёс.

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 3

0.5	Номер задачи											
Обозначение	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Знаменатель												
ряда частот	1,26	1,41	1,41	1,26	1,58	1,78	1,58	2,0	1,41	1,26	1,78	2,0
вращения ф												
Число												
ступеней												
частот	8	8	6	4	6	6	8	4	4	6	6	4
вращения												
шпинделя Z												
Минимальная												
частота												
вращения	80	63	125	160	100	56	40	63	180	200	18	125
шпинделя												
n _{min} , мин ⁻¹												

Частота вращения электродвигателя для всех вариантов $n_{min} = 1000 \ \text{мин}^{-1}$

Методические указания

Последовательность решения и оформления задачи.

- 1. Выбрать исходные данные для расчетов согласно своему варианту по таблице 3.
- 2. Определить геометрический ряд частот вращения и в соответствии с таблицей 4 принять предпочтительные числа.

$$\begin{split} &n_1=n_{min}\\ &n_2=n_1\cdot\phi\\ &n_3=n_2\cdot\phi=n_1\cdot\phi^2\\ &\dots\\ &n_z=n_{z\text{-}1}\cdot\phi=n_1\cdot\phi^{z\text{-}1}\\ &\text{ Tak kak } n_z=n_{max}, \text{ to } n_{max}=n_{min}\cdot\phi^{z\text{-}1} \end{split}$$

3. Определить диапазон регулирования:

$$R_{n} = \frac{n_{max}}{n_{min}}$$

- 4. Вычертить кинематическую схему коробки скоростей. При этом следует учитывать, что число передач в группе р ≤ 4.
 - 5. Записать 3 4 варианта структурных формул.
 - 6. Для всех структурных формул построить структурные сетки.
- 7. Произвести анализ структурных сеток и принять наиболее приемлемый вариант. Для последней переборной группы должно выполняться условие:

$$\varphi^{(p-1)X\max} \leq 8,$$

где р – число передач в последней переборной группе;

 X_{max} – характеристика последней переборной группы.

- 8. Для выбранного варианта построить график частоты вращения. При этом передаточные числа должны быть в допустимых пределах ($i_{\min} \ge \frac{1}{4}$; $i_{\max} \le 2$), т.е., чтобы число интервалов, перекрываемых лучами, не превышало значений, указанных в таблице 5.
 - 9. Определить передаточные отношения всех передач по формуле:

$$i = \varphi^{\mathrm{m}}$$
,

где т – число интервалов, перекрываемых лучом.

Если луч направлен вверх, то m необходимо взять со знаком «плюс»; если горизонтально, то m=0; если вниз, то m необходимо взять со знаком «минус».

10. Произвести расчет чисел зубьев колес. Для облегчения расчетов чисел зубьев приведена таблица 6, в которой по горизонтали отложены суммы чисел зубьев Σz , а по вертикали — передаточные отношения i, кратные 1,06. Пустые клетки означают, что для данного значения Σz передаточное отношение не может быть выдержано в требуемых пределах $\pm 10(\varphi - 1)$ %, в остальных клетках указано число зубьев меньшего колеса.

Пример:

Определить числа зубьев трех пар колес, которые должны обеспечивать передаточные отношения $i_1=1;\ i_2=1,41$ и $i_3=2,0$. Если по таблице 6 принять $\Sigma z=74$, то при $i_1=1,26$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{74-33}{33}=\frac{41}{33}$, а для $i_2=1,41$ и $i_3=2,0$ – клетки

пустые. Тогда следует найти такое значение Σz , которое удовлетворяло бы всем передаточным отношениям. Приемлемым значением будет $\Sigma z = 75$:

$$i_{1} = \frac{z_{1}}{z_{2}} = \frac{75 - 33}{33} = \frac{42}{33} = 1,26;$$

$$i_{2} = \frac{z_{3}}{z_{4}} = \frac{75 - 31}{31} = \frac{44}{31} = 1,41;$$

$$i_{3} = \frac{z_{5}}{z_{6}} = \frac{75 - 25}{25} = \frac{50}{25} = 2,0;$$

$$\Sigma z = z_{1} + z_{2} = z_{3} + z_{4} = z_{5} + z_{6} = 42 + 33 = 44 + 31 = 50 + 25 = 75.$$

11. Произвести проверку (достаточно записать уравнение кинематического баланса для \mathbf{n}_{\min}).

Таблица 4 - Система предпочтительных чисел

Значение φ								Значение ф					Значение ф							
1.06	1 10				1.70	2.0	1.06	1 10				1.70	2.0	1.06	1 10				1.70	2.0
1,06	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78	2,0	1,06 10	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78 10	2,0	1,06 100	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78	2,0
1,06		1	1	1	1	1	10,6	10	10		10	10		106	100	100		100	100	
	1,12							11,2		11,2				112	112					
1,12	1,12						11,8	11,2		11,2				118	112					
1,18	1 25	1,25						12,5	12.5					125	125	125	125			125
1,32	1,23	1,23					13,2	12,3	12,3					132	123	123	123			123
1,32	1,4		1,4				14	14						140	140					
1,5	1,4		1,4				15	14						150	140					
1,6	1,6	1,6		1,6			16	16	16	16	16		16	160	160	160		160		
1,7	1,0	1,0		1,0			17	10	10	10	10		10	170	100	100		100		
1,8	1,8				1,8		18	18				18		180	180		180		180	
1,9	1,0				1,0		19	10				10		190	100		100		100	
2,0	2,0	2,0	2,0			2,0	20	20	20					200	200	200				
2,12	2,0	2,0	2,0			2,0	21,2	20	20					212	200	200				
	2,24							22,4		22,4				224	224					
2,36	_,						23,6	, .		, .				236						
2,5	2,5	2,5		2,5			25	25	25		25			250	250	250	250	250		250
2,65							26,5							265						
2,8	2,8		2,8				28	28						280	280					
3,0	,-		, -				30							300						
	3,15	3,15			3,15			31,5	31,5	31,5		31,5	31,5	315	315	315			315	
3,35							33,5					Í		335						
	3,55							35,5						355	355		355			
3,75							37,5							375						
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		4,0	40	40	40		40			400	400	400		400		
4,25							42,5							425						
4,5	4,5						45	45		45				450	450					
4,75							47,5							475						
5,0	5,0	5,0					50	50	50					500	500	500	500			500
5,3							53							530						
5,6	5,6		5,6		5,6		56	56				56		560	560				560	
6,0							60							600						
6,3	6,3	6,3		6,3			63	63	63	63	63		63	630	630	630		630		
6,7							67							670						
7,1	7,1						71	71						710	710		710			
7,5							75							750						
8,0	8,0	8,0	8,0			8,0	80	80	80					800	800	800				
8,5							85							850						
9,0	9,0						90	90		90				900	900					
9,5							95							950						

Таблица 5 - Число интервалов, перекрываемых лучами графика частот вращения

Попольно	Число перекрываемых интервалов при ф										
Передача	1,06	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78	2				
понижающая	24	12	6	4	3	2	2				
повышающая	12	6	3	2	1	1	1				

Таблица 6

1,00	1,00																																
1.06	1.06	i Σz	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1,12	1,00	20		21		22		23		24		25		26		24		28		29		30		31		32		33		34		35
1.19	1,19	1,06		20		21		22		23		24		25		26			27		28		29		30		31		32		33		34
1.26	1.26	1,12	19							22		23		24		25		26		27		28			29		30		31		32		33
1,33	1,33 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1,41 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,50 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 21 22 23 24 25 26 27 26 28 29 21 22 23 24 25 26 27 26 28 17 16 20 21 22 23 23 24 25 26 26 26 26 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 <	1,19					20		21		22		23					25		26		27		28		29	29		30		31		32
1,41	1,41 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 28 1,50 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 26 27 26 27 26 28 1,58 16 16 17 19 20 21 20 21 22 23 23 24 1 25 26 26 28 1,58 16 16 18 18 19 20 21 22 23 24 1 25 25 26 26 1 1,78 1 16 17 18 19 20 21 1 22 23 24 1 25 25 25 1,58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,26		18		19		20					22		23		24		25			26		27		28		29	29		30		31
1,50	1.50 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 26 27 26 28 1,58 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 26 26 1,78 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 1,78 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 22 22 23 23 24 22 22 22 <t< td=""><td>1,33</td><td>17</td><td></td><td>18</td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td>24</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td>27</td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td>30</td></t<>	1,33	17		18		19			20		21		22			23		24		25			26		27		28			29		30
1,58	1,58 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2	1,41		17					19		20			21		22		23			24		25			26		27		28	28		29
1,68 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1,78 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1,88 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 26 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <t< td=""><td>1,68 15 16 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 1,78 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 <td< td=""><td>1,50</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td>27</td><td>26</td><td></td><td></td></td<></td></t<>	1,68 15 16 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 1,78 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 <td< td=""><td>1,50</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td>27</td><td>26</td><td></td><td></td></td<>	1,50	16					18		19			20		21			22		23			24					26		27	26		
1,78 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,88 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 2,11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <	1,78 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 1,88 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 1,88 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <	1,58		16			17					19			20		21			22		23	23		24			25		26			27
1,88 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 2,11 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <td< td=""><td>1,88 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 2,11 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 22 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <td< td=""><td>1,68</td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td>26</td><td>26</td></td<></td></td<>	1,88 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 2,11 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 22 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 <td< td=""><td>1,68</td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td>26</td><td>26</td></td<>	1,68	15			16					18			19			20		21			22			23		24			25		26	26
2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2,11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	2,00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 2,11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 2,24 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 2,37 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 1 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 <td< td=""><td>1,78</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td>25</td><td>25</td></td<>	1,78			15					17			18			19			20		21			22			23			24		25	25
2,11 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 2,24 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	2,11 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 2,24 13 14 15 15 16 17 18 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 2,37 13 14 14 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 <td< td=""><td>1,88</td><td>14</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>21</td><td>21</td><td></td><td>22</td><td>22</td><td></td><td>23</td><td>23</td><td></td><td>24</td><td></td></td<>	1,88	14			15			16			17			18			19			20		21	21		22	22		23	23		24	
2,24 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 2,37 13 14 15 16 17 18 19 9 20 20 2,51 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 2,66 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 18 <td< td=""><td>2,24 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 20 21 23 2,37 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 22 2,51 2,51 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td></td<>	2,24 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 20 21 23 2,37 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 22 2,51 2,51 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2,00			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23	
2,37 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2,51 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2,66 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 2,82 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 2,99 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 3,16 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 3,35 1 1 1 1 16 16 16 16 16 16 16 16 3,35 3,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,37 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 2,51 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 19 20 20 2,66 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 19 20 2,82 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 10 <t< td=""><td>2,11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>21</td><td>21</td><td></td><td>22</td><td>22</td><td></td></t<>	2,11					14			15			16			17			18			19			20			21	21		22	22	
2,51 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 2,66 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 2,82 12 12 13 14 15 16 17 17 18 18 2,99 12 13 14 15 16 17 17 18 18 3,16 12 13 14 15 16 17 17 17 3,35 1 1 1 1 1 16 16 16 16 3,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,51 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 20 2,66 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <td< td=""><td>2,24</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td></td<>	2,24			13			14				15			16			17			18			19	19			20			21		
2,66 12 13 14 15 16 17 18 19 2,82 12 13 14 15 16 17 18 18 2,99 12 13 14 15 16 17 17 18 18 3,16 18 19 18 19 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 <t< td=""><td>2,66 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1</td><td>2,37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td></t<>	2,66 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2,37					13			14				15			16			17				18			19			20	20		
2,82 12 13 14 15 16 17 17 18 18 2,99 12 13 14 15 16 17 17 316 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 <td< td=""><td>2,82 12 13 14 15 16 17 18 18 2,99 12 13 14 15 16 17 17 17 3,16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 16 16 18 <td< td=""><td>2,51</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td></td<></td></td<>	2,82 12 13 14 15 16 17 18 18 2,99 12 13 14 15 16 17 17 17 3,16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 16 16 18 <td< td=""><td>2,51</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>19</td><td>19</td><td></td><td></td><td>20</td></td<>	2,51			12				13			14				15			16				17			18			19	19			20
2,99 12 13 14 15 16 17 17 3,16 3,35 3,55 3,76 3,76 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98	2,99 12 13 14 15 16 17 17 17 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16	2,66					12				13			14				15			16	16			17				18			19	19
3,16 16 16 16 3,35 16 3,55 17 18 18 3,76 18 18 18 3,98 18 18 18 4,22 18 18 18 18 3,98 18 18 18 18 18 4,22 18 18 18 18 18 18	3,16	2,82																						16				17			18	18	
3,35	3,35	2,99									12				13				14				15				16			17	17		
3,55	3,55																												16	16			17
3,76 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 <td< td=""><td>3,76 3,98 4,22 4,47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>16</td></td<>	3,76 3,98 4,22 4,47																															16	16
3,98 4,22	3,98 4,22 4,47																																
4,22	4,22 4,47	3,76																															
	4,47																																
		4,22																															
	4,73																																
4,73		4,73																															

Таблица 6 (продолжение)

		7	- (род			,																								
$\sum z$	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
1,00		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	49	49	50	50	51
1,06		35		36		37		38		39		40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47		48		49
1,12		34		35		36	36	37	37	38	38		39		40		41		42		43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	
1,19		33		34	34	35	35		36		37		38		39	39	40	40	41	41		42		43		44	44	45	45	46	46
1,26		32		33	33		34		35		36	36	37	37		38		39		40	40	41	41		42		43		44	44	45
1,33		31			32		33		34	34	35	35		36		37	37	38	38		39		40	40	41	41		43		43	43
1,41		30			31		32		33	33		34		35	35		36		37	37	38	38		39		40	40		41	<u> </u>	42
1,50		29	29		30		31	31		32		33	33		34		35	35		36		37	37	38	38		39	39	40	40	
1,58		28	28		29		30	30		31		32	32		33	33		34		35	35		36		37	37		38	38	39	39
1,68		27	27		28		29	29		30	30		31		32	32		33	33		34		35	35		36	36		37	37	38
1,78		26			27			28		29	29		30	30		31			32		33	33		34	34		35	35		36	36
1,88		25			26			27		28	28		29	29		30	30		31	31		32	32		33	33		34	34	35	35
2,00		24			25			26			27			28		29	29		30	30		31	31		32	32		32	33		34
2,11	23	23		24	24			25			26			27			28	28		29	29		30	30		31	31		32	32	
2,24	22	22		23	23		24	24			25			26	26		27	27		28	28		29	29			30	30		31	31
2,37	21			22			23	23			24			25	25		26	26			27	27		28	28		29	29			30
2,51	20		21	21			22	22		23	23			24	24		25	25			26	26		27	27			28	28		29
2,66			20	20			21			22	22			23	23		24	24			25	25			26	26		27	27		igsquare
2,82		19	19			20	20			21	21			22			23	23			24	24			25	25			26	26	
2,99	18	18			19	19			20	20			21	21			22	22			23	23			24	24			25	25	
3,16	17				18				19	19			20	20			21	21			22	22			23	23			24	24	24
3,35				17				18	18			19	19			20	20	20			21	21			22	22			23	23	23
3,55		16	16				17	17			18	18	18			19	19			20	20	20			21	21			22	22	22
3,76	15	15				16	16			17	17				18	18				19	19				20	20			21	21	21
3,98										16	16			17	17	17			18	18	18			19	19	19			20	20	20
4,22													16	16				17	17	17		17	18	18	18			19	19	19	
4,47											15	15	15				16	16				16	17	17			18	18	18	18	$\sqcup \sqcup$
4,73										14	14				15	15					16		16				17	17	17		

Таблица 6 (окончание)

<u> 1 аол</u>	ица	U (U	KOH	чан	ие)														
i Σz	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1,00	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60
1,06		50		51		52		53	53	54	54	53	55	56	56	57	57	58	58
1,12	48		49		50		51	51	52	52	52	53	54	54	55	56	56	56	57
1,19		47		48		49	49	50	50	51	51	52	52		53		54	54	55
1,26	45		45		47	47	48	48	49	49	50	50		51	51	52	52	53	53
1,33	44	44		45		46	46	47	47		48	48	49	49	50	50	51	51	52
1,41	42	43	43		44	44	45	45	46	46		47	47	48	48		49	49	50
1,50	41	41	42	42		43	43	44	44		45	46	46	46		47	47	48	48
1,58		40	40	41	41	41	42	42		43	43	44	44		45	45	46	46	46
1,68	38		39	39		40	40	41	41		42	42		43	43	44	44	44	45
1,78	37	37		38	38		39	39		40	40	41	41	41	42	42		42	43
1,88		36	36		37	37		38	38		39	39		40	40		41	41	42
2,00	34		35	35		36	36		37	37		38	38	38	39	39	39	40	40
2,11	33	33		34	34		35	35	36	36	36	36		37	37			38	
2,24		32	32		33	32	33	34	34	34	35	35	35		36	36		37	37
2,37	30		31	31		32	32	32		33	33		34	34		35	35	35	
2,51	29			30	30		31	31	31		32	32		33	33	33		34	34
2,66	28	28		29	29	29		30	30	30		31	31		32	32	32		33
2,82	27	27	27		28	28	28		29	29	29		30	30			31	31	
2,99		26	26	25		27	27			28	28			29	29			30	30
3,16		25	25	24		26	26	27			27	27			28	28			29
3,35			24	23			25	25	25		26	26	26			27	27		
3,55			23	22	23		24	24	24			25	25	25		26	26	26	
3,76			22	21	22		23	23	23			24	24	24			25	25	25
3,98		21	21	20	21		22	22	22	22		23	23	23	23		24	24	24
4,22		20	20	19	20		21	21	21	21		22	22	22	22			23	23
4,47		19	19				20	20	20	20		21	21	21	21			22	22
4,73	18	18	18				19	19	19			20	20	20	20			21	21

Задачи 74 - 88

Подобрать сменные колёса гитары для нарезания резьбы на токарновинторезном станке 16К20. Полученные колёса следует проверить на условие сцепляемости. Произвести проверку погрешностей, допущенных колёс гитары. Исходные данные для решения задачи подборе сменных представлены в таблице 7.

No	Метричес	кая резьба	Модульн	ая резьба	Дюймовая
задачи	P	Z	m	Z	k
74	2.5	1	2.5	1	6
75	4	1	3	2	10
76	6	1	1	4	8
77	5	11	2	2	3
78	2	11	5	1	2
79	1,5	2	6	1	4
80	3.5	1	3	1	12
81	0.75	2	8	1	7
82	1	2	1,5	1	11
83	3	1	1	2	1
84	6	1	0.5	4	5
85	8	1	4	1	9
86	4.5	1	2	1	12
87	0.5	2	3.5	2	5
88	5	1	2,5	2	10

Принятые обозначения:

Р - шаг нарезаемой резьбы, мм;

т - модуль, мм;

Z - количество заходов;

k - количество ниток на 1" (дюйм)=25,4мм;

Шаг ходового винта станка 16K20 Px.в.=12 мм.

Методические указания

- 1. При нарезании резьбы на станке 16К20 при отключенной коробке подач, необходимо подобрать сменные колёса гитары по расчётным формулам:

- Для метрической резьбы
$$i = \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{3}{2} \frac{P_h}{P_{X.B.}} = \frac{3}{2} \frac{P \cdot Z}{P_{X.B.}}$$

где $P_h = P \cdot Z - x$ од резьбы, мм

- Для модульной резьбы

$$i = \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{3}{2} \frac{P_h}{P_{X.B.}} = \frac{3}{2} \frac{\pi \cdot m \cdot Z}{P_{X.B.}}$$

где $P_h = \pi \cdot m \cdot Z - xoд$ резьбы, мм

Для дюймовой резьбы

$$i = \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{3}{2} \frac{P}{P_{X.B.}} = \frac{3}{2} \frac{25,4}{k \cdot P_{X.B.}}$$

где
$$P = \frac{25,4}{k}$$
 - шаг дюймовой резьбы, мм;

i - передаточное отношение зубчатых колёс гитары;

a, b, c, d - числа зубьев колёс гитары.

При настройке станка для нарезания резьбы следует учитывать, что шаг нарезаемой резьбы и ходового винта необходимо выражать в одной системе единиц.

Замены чисел л и 1" (25,4мм) приближёнными дробями приведены в таблице 8.

25,4	π	$\pi/25,4$	25,4π
127	22	47	22 · 127
5	7	$\overline{4\cdot 95}$	$\overline{7\cdot5}$
18 · 24	33 · 27	5 · 10	21.19
17	<u>25·11</u>	$\overline{32 \cdot 24}$	 5
40 · 40	19 · 21	$\frac{12}{97}$	$10\cdot 17\cdot 25$
7.9	127	97	$\overline{7\cdot7}$
11.30	8.97	22 · 5	$27 \cdot 65$
13	13.19	$\overline{7\cdot 127}$	2.11
	13 · 29	23	30 · 125
	$\overline{4\cdot 30}$	$\overline{6\cdot31}$	47

Для подбора сменных колёс гитары используют следующий комплект зубчатых колёс:

Z=22; 24; 25; 28; 30; 32; 35; 36; 40; 44; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 68; 70; 71; 72; 75; 76; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 113; 115; 120.

Кроме этого, имеются специальные колёса:

Z=47; 97; 127; 157 (Z-числа зубьев).

2.Подобранные сменные колёса проверяют на условие сцепляемости: $a+b\geq c+(15...22);$ $c+d\geq b+(15...22)$

3.Проверку погрешностей, допущенных при подборе сменных колёс, производят решением уравнения кинематического баланса винторезной цепи (цепи от шпинделя к ходовому винту). Для станка 16К20 при отключенной коробке подач это уравнение имеет вид:

$$P(Ph) = 1$$
об. шпин. $\frac{60}{60} \frac{30}{45} \frac{a}{b} \frac{c}{d} \cdot 12$

Р - шаг при нарезании однозаходной резьбы, мм.

 P_{h} - ход при нарезании многозаходной резьбы, мм.

Задачи 89 – 113

Определить требуемую величину, выполнить схему обработки конической поверхности и подробно пояснить данный способ. Обработка осуществляется на станке 16K20.

Исходные данные приведены в таблице 9.

	сходные данны	с приведены в т	иолице у			ľ	
Номер задачи	Способ обработки	Определяемая величина	Больший диаметр конуса D, мм	Меньший диаметр конуса d, мм	Длина конуса <i>l</i> , мм	Длина обрабатываемой заготовки L, мм	Угол наклона образующей α, град.
89			100	90	110	-	-
90			130	85	90	_	-
91		Угол поворота	190	120	75	_	-
92	T-T	каретки	140	105	80	-	-
93	Поворотом ка-	суппорта α,	110	80	100	-	-
94	ретки	град	250	190	80	-	-
95	суппорта		300	260	90	-	-
96			170	140	100	-	-
97			200	150	80	-	-
98			120	95	85	-	-
99			285	280	180	210	-
100			290	275	170	195	-
101		Величина	-	-	-	250	5
102	Смещением	смещения	-	-	-	300	8
103	задней бабки	задней бабки	310	285	250	280	-
104	задней бабки	h, мм	300	260	180	200	-
105			-	-	-	150	9
106			-	-	_	180	6
107			210	200	210	245	-
108		Угол по	110	90	170	-	-
109	поворотом конусной пинейки		190	130	250	-	-
110		ворота конусной	250	205	200	-	-
111		линейки α,	200	170	180	-	-
112		град	150	110	160	-	-
113		ГРад	300	250	190	-	-

Методические указания

- 1.Пользуясь соответствующей формулой, определить требуемую величину.
 - 2.Выполнить схему обработки.

5. Варианты заданий для выполнения контрольной работы № 1

дняя фра				Посл	едняя ц	ифра ш	ифра			
Предпоследняя цифра шифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1 23	3 25	6 28	10 32	15 37	21 43	6 50	14 58	1 28	11 38
	62 75	64 76	67 79	71 83	64 88	70 79	65 86	73 79	70 88	68
	89	91	94	98	103	109	110	99	108	83 98
1	2 24	5 27	9 31	14 36	20 42	5 49	13 57	22 27	10 37	20 47
	63 74	66 78	70 82	63 87	69 78	64 85	72 78	69 87	67 82	65
	90	93	97	109	108	91	98	107	97	77 107
2	4 26	8 30	13 35	19 41	4 48	12 56	21 26	9 36	19 46	6 55
	65 77	69 81	62 86	68	63 84	71 77	68 86	66 81	64	73 85
	92	96	100	77 107	90	97	106	96	76 106	90
3	7 29	12 34	18 40	3 47	11 55	20 25	8 35	18 45	5 54	13 23
	68 80	73 85	67 76	62 83	70 76	67 85	65 80	63	72 84	68 77
	95	100	106	89	96	105	95	75 105	89	97
4	11 33	17 39	2 46	10 54	19 24	7 34	17 44	4 53	12 61	19 29
	72 84	66 75	73 82	69 75	66 84	64 79	62 74	71 83	67 76	62 83
	99	105	103	95	104	94	104	113	96	103
5	16 38	1 45	9 53	18 23	6 33	16 43	3 52	11 60	18 28	1 34
	65 74	72 81	68	65 83	63 78	73 88	70 82	66	73 82	67 88
	104	112	74 94	103	93	103	112	75 95	102	108
6	22 44	8 52	17 61	5 32	15 42	2 51	10 59	17 27	2 33	7 38
	71 80	67 88	64 82	62 77	72 37	69 81	65 74	72 81	66 87	71 77
	111	93	102	92	102	111	94	101	107	112
7	7 51	16 60	4 31	14 41	1 50	9 58	16 26	22 32	5 37	10 41
	66 87	63 81	73 75	71	68	64 88	71	65 86	70 76	62 80
	92	101	9	86 10	80 110	93	80 100	106	111	90
8	15 59	3 30	13 40	22 49	8 57	15 25	21 31	4 36	9 39	11 60
	62 80	72 74	70 85	67 79	63 87	70 79	64 85	69	73 79	64
	100	90	100	109	92	99	105	75 110	89	82 92
9	2 29	12 39	21 48	7 56	14 24	20 30	3 35	6 40	7 59	8 61
	71 76	69 84	66	62 86	69	63 84	68 74	72 78	63 81	65 83
	89	99	78 108	97	78 98	104	109	113	91	93

6. Контрольная работа №2

Вопросы 114 - 127

Определить требуемую величину, подробно объяснить заданный вид движения и, пользуясь кинематической схемой станка, написать уравнение кинематического баланса. Таблица 10.

кинематичест	кого баланса. Та	юлица 10.
№ вопроса	Модель станка	Содержание вопроса
114	16К20Ф3	Выполнить кинематическую схему привода главного движения и составить уравнение кинематического баланса для получения n _{max} .
115	16К20Ф3	Выполнить кинематическую схему привода и составить уравнение кинематического баланса для получения n_{min} .
116	16К20Ф3	Описать работу автоматической коробки скоростей, выполнить схему, составить уравнение кинематического баланса для получения n=580 мин ⁻¹ .
117	16К20Ф3	Выполнить эскиз привода поперечной подачи, описать работу и определить $S_{\text{поп max}}$.
118	16К20Ф3	Выполнить кинематическую схему шестипозиционного поворотного резцедержателя, описать работу и определить частоту вращения оси резцедержателя.
119	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему привода главного движения и составить уравнение кинематического баланса для получения n_{max} .
120	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему привода главного движения и составить уравнение кинематического баланса для получения n _{min} .
121	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему вертикальных подач суппорта с револьверной головкой и определить $S_{\text{верт.min}}$
122	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему вертикальных подач суппорта с револьверной головкой и определить $S_{\text{верт. max}}$.
123	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему поворота револьверной головки, описать работу и составить уравнение кинематической цепи поворота револьверной головки.
124	2Р135Ф2	Выполнить кинематическую схему позиционирования стола и салазок, описать работу, определить скорость быстрого перемещения стола и салазок.

125	6Р13РФ	Выполнить кинематическую схему привода главного движения, описать работу и составить уравнение кинематического баланса для получения
		уравнение кинематического оаланеа для получения n_{max} .
126	6Р13РФ3	Выполнить кинематическую схему привода главного движения, описать работу, составить уравнение кинематического баланса для получения n_{min} .
127	6Р13РФ3	Выполнить кинематическую схему вертикальной, продольной и поперечной подачи, описать работу коробки и составить уравнения кинематического баланса соответствующих цепей.

Задачи 128 - 147

Настроить универсальную делительную головку УДГ-135 для деления заготовки на заданное число делений. Выполнить кинематические схемы универсальной делительной головки, настроенной на простое и дифференциальное деление. Дать пояснение, как осуществляется процесс деления. Данные для настройки приведены в таблице 11

№ задачи	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
Z-число	24	72	29	66	100	84	33	30	28	78	60
делений	101	57	71	63	77	81	73	113	127	79	99

№ задачи	139	140	141	142	143	144	145	146	147
Z-число	46	90	50	76	42	13	48	105	70
делений	103	93	97	103	59	119	53	89	117

Методические указания

1. Выберите метод деления, и обоснуйте его, и настройте делительную головку на заданное число. При подборе диска необходимо пользоваться формулой:

$$n_p = \frac{N}{Z}$$
,

где n_p - число оборотов (количество отверстий), на которое нужно повернуть рукоятку относительно диска;

N - характеристика делительной головки, характеристика УДГ-135 равна 40 (N=40);

Z - число заданных делений.

Выполнить кинематическую схему универсальной делительной головки и указать

значение, характеризующее передачи.

- 2. Настройка делительной головки на дифференциальное деление производится в следующей последовательности:
- 2.1. По заданному числу делений Z выбирают удобное для настройки фиктивное число делений Z_{ϕ} .
 - 2.2. По Z_{ϕ} подбирают ряд отверстий на делительном диске.
- 2.3. Подбирают сменные колёса гитары, во избежание ошибки в делении, т.е. для получения на заготовке данного числа делений Z, а не Z_{φ} , пользуются соответствующей формулой:

$$i = \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{N}{Z_{\phi}} (Z - Z_{\phi})$$

2.4. Выполнить кинематическую схему универсальной делительной головки (настроенной на дифференциальное деление).

Головка укомплектована двусторонним лимбом и набором сменных колёс. Диск имеет следующие числа отверстий:

1 сторона- 16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31;

2 сторона- 33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54;

числа зубьев сменных колёс: 25; 25; 30; 35; 40; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100.

Задачи 148 - 167

Произвести настройку универсальной делительной головки УДГ-135 для фрезерования винтовой канавки на фрезерном станке модели 6Р82 и выполнить схему обработки. Данные для настройки представлены в таблице 12

Номер	Средний	Угол	Направл	Номер	Средний	Угол	Направл
задачи	диаметр	наклона	ение	задачи	диаметр	наклона	ение
	D, MM	канавки	винтово		D, мм	канавки	винтово
		β, град	й			β, град	й
			канавки				канавки
148	50	20	левое	159	60	2	правое
149	36	25	левое	160	80	20	правое
150	70	18	левое	161	90	15	правое
151	45	30	левое	162	140	20	правое
152	145	20	правое	163	100	40	правое
153	80	40	правое	164	50	20	правое
154	60	30	правое	165	70	30	левое
155	80	45	левое	166	120	30	левое
156	75	10	левое	167	110	25	левое
157	65	18	левое				
158	130	40	левое				

Методические указания

Рекомендуется следующий порядок решения задачи:

1. Определяют величину шага спирали по формуле:

$$P_{B.K.} = \frac{\pi D}{tg\beta}$$

2. Подбирают гитару сменных колёс для сообщения заготовке

вращательного движения $\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{40P_{X.B.}}{P_{B.K.}}$

- 3. Вычерчивают схему обработки и определяют соответствующее направление вращения заготовки.
- 4. Составляют уравнение кинематической цепи от шпинделя делительной головки к ходовому винту продольной подачи стола, решением которого определяем действительный шаг спирали.
- 5. Определить действительный угол поворота стола (угол поворота стола равен углу наклона винтовой канавки) по формуле:

$$tg\beta_{\partial e \check{u}cm} = \frac{\pi D}{P_{B.K.\partial e \check{u}cm}}$$

Принятые обозначения:

 $P_{B.K.}$ - шаг винтовой линии (спирали), мм;

D - средний диаметр заготовки, мм;

В - угол наклона винтовой канавки, град;

N - характеристика делительной головки;

а, b, c, d- сменные колеса гитары;

 $P_{\text{х.в.}}$ - шаг ходового винта стола станка, мм.

Задачи 168 - 187

Произвести настройку зубодолбёжного_станка модели 5140 для обработки цилиндрического колеса с прямыми зубьями и, пользуясь кинематической схемой станка, записать уравнения кинематического баланса цепей. Выполнить схему обработки.

Исходные данные представлены в таблице 13.

	, ,	, ,			бозначен				
№ задачи	Скорость резания v, м/мин	Длина зуба b, мм	Перебег долбяка а, мм	Модуль m, мм	Ψ исло зубьев нарез колеса $Z_{\mathbb{K}}$	Число зубьев долбяка $Z_{ m Д}$	Круг. подача S _{кр.} мм/дв. ход	Радиал. подача Sp, мм/дв. ход	Число проходов к
168	35	40	5	2,25	55	48	0,17	0,045	2
169	25	35	3	3	50	42	0,21	0,048	2
170	30,5	30	2,5	2,25	30	20	0,24	0,006	1
171	28	20	2	1,5	24	20	0,21	0,048	1
172	18	25	3	2	40	35	0,44	0,036	2
173	26	45	3,5	1,5	30	26	0.3	0,024	2
174	24	18	2,5	1,75	35	30	0,18	0,045	1
175	26	32	5	4	60	46	0,33	0,028	2
176	20	28	3,5	3	48	42	0,25	0,024	2
177	18	26	2	2,75	45	30	0,4	0,02	1

178	34	30	2	2,25	65	50	0,35	0,05	2
179	22	32	2,5	2	50	46	0,17	0,048	2
180	21	26	4	2	42	40	0,32	0,05	1
181	19	18	2	1,75	56	50	0,35	0,096	1
182	17	24	2	2,25	64	58	0,4	0,02	1
183	25,5	40	3,5	3	20	18	0,24	0,048	2
184	20,5	35	2,5	1,5	65	45	0,21	0,024	2
185	33	50	3	1,75	40	32	0,18	0,045	2
186	35.5	55	3	3	66	54	0,21	0,036	1
187	29	30	2,5	4	38	34	0,30	0,096	2

Методические указания

Кинематическая схема представлена в приложении А.

Рекомендуется следующая последовательность настройки станка:

- 1. Устанавливается долбяк необходимого модуля и с заданным числом зубьев.
 - 2. Устанавливается оправка.
- 3. На оправку устанавливается заготовка и по индикатору проверяется её биение.
- 4. Настройка цепи главного движения заключается в определении числа двойных

ходов долбяка

$$n = \frac{1000v}{2L}$$
, дв. ход./мин

где L=b+2a - длина хода долбяка, мм

Уравнение кинематического баланса цепи главного движения в общем виде

$$n = 940 (или 1420) \frac{100}{160} 0,985 \frac{44}{44} \left(или \frac{29}{59}; или \frac{36}{52} \right) \frac{29}{65} \left(или \frac{47}{47} \right) \frac{180}{365} 0,985, \text{ дв. ход./мин.}$$

На станке 5140 можно получить 12 различных двойных ходов долбяка. Необходимо принять ближайшее меньшее значение к расчётному числу двойных ходов долбяка и записать уравнение кинематического баланса.

Определяется действительная скорость резания.

$$v_{\text{deŭcm}} = \frac{2Ln_{\text{deŭcm}}}{1000}$$
, M/MUH

5. Настройка цепи деления и обката заключается в подборе сменных колёс гитары деления $\frac{a}{b}\frac{c}{d}$.

Расчётная формула для настройки гитары имеет вид:

$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{2Z_{\mathcal{I}}}{Z_{\mathcal{K}}}$$

При настройке следует учесть, что a+b =120; $c=2kZ_{\mathbb{A}}$, где k=1; 2.

Межосевое расстояние L между ведущим валом зубчатого колеса а и ведомым валом зубчатого колеса d на станке 5140 находится в пределах: 220>L>160.

Модуль сменных зубчатых колёс станка т=1,5мм.

$$L = \left\lceil \frac{a+b}{2} + \frac{c+d}{2} \right\rceil m = \left\lceil \frac{a+b}{2} + \frac{c+d}{2} \right\rceil \cdot 1,5$$

Для настройки гитары деления к станку прилагается комплект колёс с числами зубьев: 24; 30; 30; 32; 36; 38; 40; 40; 44; 45; 46; 48; 50; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 90; 90; 91; 92; 94; 96; 97; 98; 100; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 112; 113; 114; 115; 116; 118; 120

Необходимо записать уравнение кинематического баланса цепи деления и обката.

6. Настройка цепи круговой подачи заключается в определении передаточного отношения коробки скоростей.

Уравнение кинематического баланса цепи круговой подачи в общем виде:

$$S_{\text{кp}}{=}\\1\partial \textit{в.xod}\frac{365}{180}0,985\frac{2}{24}\frac{44}{50}\frac{45}{40}\frac{40}{44}\frac{46}{36}\bigg(\textit{или}\frac{36}{46}\bigg)\frac{46}{36}\bigg(\textit{или}\frac{27}{55}\bigg)\frac{41}{41}\bigg(\textit{или}\frac{46}{36}\bigg)\frac{36}{54}\frac{54}{46}\frac{46}{56}\frac{1}{90}\pi D_{\textit{дел}},\quad \text{мм/дв.}$$
ход

где $D_{\text{дел}}$ - диаметр делительной окружности, мм.

На станке 5140 можно получить восемь значений круговых подач: 0,22; 0,29; 0,36; 0,45;0,59; 0,75 мм/дв.ход. Необходимо принять ближайшее меньшее значение круговой подачи к указанной в таблице 13 и записать уравнение кинематического баланса.

7. Радиальная подача осуществляется от клиновой ползушки а, которая получает перемещение от гидроцилиндра б.

Величину радиальной подачи устанавливают дросселем. Радиальная подача лежит в пределах от 0,025 до 0,1 мм/дв.ход. Ускоренный подвод осуществляется гидроцилиндром в.

При решении задачи должна быть выполнена схема обработки с указанием всех необходимых движений.

Задачи 188 - 206

Произвести настройку зубофрезерного станка модели 5М32 для обработки зубчатого колеса и, пользуясь, кинематической схемой станка, записать уравнение кинематического баланса. Выполнить схему обработки с указанием всех необходимых движений.

Фреза - правая, однозаходная (к=1).

Номер	Обозначение							
задачи	Скорост	Диаметр	Пода	ача	Модуль	Число	Угол на-	Угол
	Ь	червячно		ы S,	т, мм	зубьев	клона	подъёма
	резания	й фрезы		об.		нарезае-	зуба	винтовой
	v, м/мин	$D_{\phi p}$, MM	зогот	овк		МОГО	β, град	линии
		111	И			колеса Z		фрезы α,
								град
	Нарезаем	мое колес	о прям	озуб	oe (S _{верт} -	вертикаль	ная подач	a)
188	35	100	2		3,5	80	-	3°43'
189	25	75	1,8	3	4,0	35	-	3°5'
190	30	90	1,6	5	5,5	40	-	4°3'
191	20	100	0,8		5	38	-	3°20'
192	23	80	1,5	5	6,5	32	-	2°20'
193	40	110	1,2		3,5	45	-	3°41'
194	60	90	1,2		1,5	25	-	3°46'
195	65	75	1,2		5,5	30	-	3°6'
196	30	105	1,6	5	2,25	28	-	1°42'
	Нареза	аемое кол	есо чер	вяч	ное ($S_{paд}$ -	радиальна	я подача)	
197	40	85	0.8	4.	.5	50	-	2°28'
198	25	65	1,2	2.	.5	55	-	4°3'
199	35	80	0,18	4	5	38	-	1°30'
200	50	100	1,5	6.	,5	80	-	4°
201	40	90	1,2	6	5	30	_	3°6'
Н	арезаемое	колесо с	тираль	ное	левое (Ѕве	рт - вертика	альная под	цача)
202	25	65	1,2	2	1,5	36	8	1°40'
203	30	90	2		3,5	42	20	3°45'
204	35	75	2,5	5	5	55	10	3°46'
205	25	30	1		3,5	60	16	3°6'
206	40	110	1,2	5	2,5	64	18	2°26'

Методические указания

Кинематическая схема представлена в приложении Б.

Рекомендуется следующая последовательность настройки станка:

- 1. Устанавливается заготовка.
- 2. Устанавливается фреза. Угол γ установки фрезы определяется в зависимости от нарезаемого колеса.

Для цилиндрических прямозубых колёс γ = α , где α - угол подъёма винтовой линии фрезы, град.

Для цилиндрических колёс с винтовыми зубьями $\gamma=\beta\pm\alpha$, где β - угол наклона зубьев нарезаемого колеса, град.

Для нарезания червячных колёс методом радиальной или осевой подачи ось фрезы расположена горизонтально, т.е. γ =0.

3. Настройка цепи главного движения заключается в определении передаточного отношения коробки скоростей.

Частота вращения фрезы определяется по формуле:

$$n = \frac{1000v}{\pi D_{\phi p}}$$
, мин⁻¹

Уравнение кинематического баланса цепи главного движения в общем виде:

$$n = 1460 \frac{26}{63} \frac{51}{51} \left(u \pi u \frac{45}{57}; u \pi u \frac{57}{45} \right) \frac{69}{44} \left(u \pi u \frac{51}{62}; u \pi u \frac{32}{81} \right) \frac{29}{29} \frac{29}{29} \frac{29}{29} \frac{20}{80}, \text{ MИН}^{-1}$$

Переключение электромагнитных муфт коробки скоростей обеспечивает 9 значений частот вращения фрезы. Необходимо принять ближайшее меньшее значение к расчётной частоте вращения фрезы и записать уравнение кинематического баланса.

Определяется действительная скорость резания

$$v_{\text{deŭ}cm} = \frac{\pi D_{\phi p} n_{\text{deŭ}cm}}{1000}$$
, M/MUH

4. Настройка цепи деления и обката заключается в подборе сменных колёс гитары

деления
$$\frac{a}{b}\frac{c}{d}$$
.

Расчётная формула для настройки гитары деления имеет вид:

1)
$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{24k}{Z}$$
, при Z \leq 161

2)
$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{48k}{Z}$$
, при Z>161

К станку прилагается следующий набор сменных колес для гитар деления и дифференциала. 23; 24; 25; 30; 33;35;37;40;40; 41; 43; 45; 47; 48; 50; 53; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 67; 70; 71; 73; 75; 79; 80; 83; 85; 87; 89; 90; 92; 95; 98; 100.

Необходимо записать уравнение кинематического баланса цепи деления и обката.

- 5. Настройка цепи подач фрезы производится в зависимости от вида нарезаемого
- 5.1. Вертикальная подача для нарезания цилиндрических зубчатых колес с прямыми и винтовыми зубьями.

Настройка цепи вертикальной подачи заключается в определении передаточного отношения коробки подач.

Уравнение кинематического баланса цепи вертикальной подачи в общем виде имеет вид:

$$S_{\text{верт}} = 1$$
об.заг. $\frac{96}{1} \frac{35}{35} \frac{33}{33} \frac{2}{26} \frac{40}{56} \frac{33}{67} \left(u \pi u \frac{50}{50}; u \pi u \frac{67}{33} \right) \frac{55}{45} \left(u \pi u \frac{50}{50}; u \pi u \frac{45}{55} \right) \frac{45}{55} \frac{50}{45} \frac{45}{45} \frac{1}{24} 10,$ мм/об.заг.

На станке 5M32 переключением электромагнитных муфт можно получить 9 значений подач. Необходимо принять ближайшее меньшее значение к заданному в таблице 14 и записать уравнение кинематического баланса.

5.2. Радиальная подача - при нарезании червячных колёс методом радиальной подачи. Настройка цепи радиальной подачи заключается в определении передаточного отношения коробки подач.

Уравнение кинематического баланса имеет вид:

$$\mathbf{S}_{\text{рад}} = 106.3\text{az}.\frac{96}{1}\frac{35}{35}\frac{33}{33}\frac{2}{26}\frac{40}{56}\frac{33}{67}\left(\text{или}\frac{50}{50};\text{или}\frac{67}{33}\right)\frac{55}{45}\left(\text{или}\frac{50}{50};\text{или}\frac{45}{55}\right)\frac{45}{55}\frac{45}{50}\frac{34}{61}\frac{1}{36}10,$$

мм/об.заг.

На станке 5M32 переключением электромагнитных муфт можно получить 9 значений подач. Необходимо принять ближайшее меньшее значение к заданному в таблице 14 и записать уравнение кинематического баланса.

6. Настройка цепи дополнительного вращения заготовки (цепи дифференциала) заключается в подборе сменных колёс в гитаре дифференциала $\frac{a_1}{b_1}\frac{c_1}{d_1}$.

Используется эта цепь для нарезания цилиндрических колёс с винтовыми зубьями или червячных колёс методом осевой подачи.

Расчётная формула для настройки дифференциала имеет вид:

$$\frac{a_1}{b_1} \frac{c_1}{d_1} = \frac{7,95775 \sin \beta}{m \ k}$$

где β - угол наклона зуба, град;

т - модуль нарезаемого колеса, мм;

k - число заходов фрезы.

Необходимо записать уравнение кинематического баланса цепи дифференциала.

Вопросы 207 - 229

Таблица 15.

No	Содержание вопроса							
вопроса								
207	Назначение, классификация и типы станков с ЧПУ фрезерной							
	группы конструктивные особенности, применяемые устройства ЧПУ.							
208	Многоцелевые станки с ЧПУ, назначение, особенности компоновки.							
	конструкции привода главного движения и привода подач. При-							
	иеняемые устройства ЧПУ. Типы и конструкции инструментальных							
209	Назначение, область применения и классификация шлифовальных							
	станков. Устройство и работа хонинговальных, притирочных станков							
	и станков для суперфиниширования.							
210	Шлифовальные станки с ЧПУ: их назначение, типы,							
	конструктивные особенности, компоновка.							
211	Назначение, область применения и классификация							
	зубообрабатывающих станков. Зубоотделочные станки.							

212	Назначение и область применения зубообрабатывающих станков с ЧПУ, применяемые устройства с ЧПУ.
213	Назначение и область применения станков для электрофизических методов обработки. Станки для ультразвуковой обработки.
214	Электроэрозионные станки: электроискровые, электроимпульсные, анодно-механические: их назначение, принцип
215	Агрегатные станки, их преимущества, область применения. Компоновочные схемы, стандартные узлы.
216	Станки, работающие методом пластического деформирования.
217	Какой станок примените для обработки рабочих элементов вырубных штампов, фасонных фильер в матрицах, фасонных резцов,
218	Основные определения, назначение, классификация и технические характеристики промышленных роботов.
219	Системы программного управления промышленными роботами.
220	Захватные устройства промышленных роботов.
221	Промышленные роботы агрегатно-модульного типа.
222	Гибкие производственные модули.
223	Роботизированные технологические комплексы.
224	Гибкие производственные системы.
225	Системы управления ГПС.
226	Гибкие автоматизированные участки.
227	Гибкие автоматические линии.
228	Транспортно - накопительные системы ГПС.
229	Удаление стружки и подача СОЖ в ГПС.

7. Варианты заданий для выполнения контрольной работы № 2


няя ppa				Посл	едняя ц	ифра ш	ифра			
Предпоследняя цифра шифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0						120 128 148 188 227			116 132 152 202 228	162
1						126 134 154 203 210		115 131 151 201 227	125 141 161 170 214	121 131 151 180 224
2	117 13 151 171 210	155	126 140 160 180 219		153				120 130 150 179 223	
3		125 139 159 179 218		152 201		127 129 149 199 225	123 139 159 168 212	119129 148 178 222	122 138 158 187 208	
4		114 144 164 184 223		117 139 159 189 215	126 128 148 198 224	122 138 158 190 211			119 145 165 194 215	
5	116 143 163 183 222		16 138 158 188 214						125 131 151 200 221	
6	121 129 149 189 228	115 136 157 206 213		156 175	116 146 165 175 219				117 136 156 205 226	
7	114 137 156 205 212		115 135 155 205 208			116 142 162 191 212			121 140 160 170 207	
8	122 144 164194 220	154	14 144 164 173 217		115 141 161 190 211		115 134 154 203 224		124 143 163 200 210	
9	117 133 153 203 229	127 143 163 172 216			121 127 167 196 217				126 145 165 202 212	

8. Критерии оценки домашних контрольных работ


Отметка	Показатели оценки
Не зачтено	Несоответствие варианту ДКР, воспроизведение отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (типов металлорежущих станков, составных узлов металлорежущих станков, отдельных терминов и т. д.), наличие многочисленных существенных ошибок, нарушение методических указаний в оформлении ДКР, отсутствие списка использованных источников
Зачтено	Раскрытие сущности вопросов, развернутое описание и объяснение классификации металлорежущих станков, назначения типовых механизмов металлорежущих станков, порядка наладки металлорежущих станков по кинематической схеме, назначения станков с программным управлением, их конструкции, кинематики и настройки, назначения станков токарно-винторезной, сверлильнорасточной, фрезерной, шлифовально-доводочной, строгально-протяжной, зубообрабатывающей групп, назначения станков для электрофизической и электрохимической обработки, раскрытие сущности механической обработки деталей на металлорежущих станках, обоснование и доказательство роли металлорежущих станков, станков с ЧПУ в повышении качества машиностроительной продукции и эффективности производства, подтверждение аргументами, фактами и расчетами, формулирование выводов, отсутствие существенных ошибок и нарушений методических указаний в оформлении ДКР

Приложения

Приложение А Кинематическая схема зубодолбежного станка 5140



Приложение Б Кинематическая схема зубофрезерного станка 5М32



Приложение В Образец титульного листа

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Филиал учреждения образования «Брестский государственный технический университет» Политехнический колледж Машиностроительное отделение

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №

Металлорежущие станки

(наименование предмета)

Вариант №

	Преподаватель
	(инициалы, фамилия)
	Выполнил учащийся
-	курса учебной группы
	(инициалы, фамилия)
	5-04-0714-01 «Технологическое
	обеспечение машиностроительног производства»
	Шифр учащегося

Список использованных источников

Аверьянов, О. И. Технологическое оборудование: учебное пособие / О. И. Аверьянов, И. О. Аверьянова, В. В. Клепиков. – М., 2022.

Бушуев, В. В. Металлорежущие станки: учебник. В 2-х томах / В. В. Бушуев. М., 2012.

Вереина, **Л. И.** Металлообрабатывающие станки: учебник для вузов / Вереина Л. И. - М., 2017.

Гаврилин, А. М. Металлорежущие станки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования В 2 т. / А.М. Гаврилин и др. - М, 2012.

Завистовский, С. Э. Металлорежущие станки: пособие С.Э.Завистовский. - Минск, 2015.

Логинов, Н. Ю. Металлорежущие станки: практикум / Н. Ю. Логинов, М. В. Гомельский. - Тольятти, 2019.

Мещерякова, В. Б. Металлорежущие станки с ЧПУ: учебное пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. Стародубов. - М., 2021.

Станки с ЧПУ: Устройство, программирование, инструментальное обеспечение и оснастка: учебное пособие / А. А. Жолобов, Ж. А. Мрочек, А. В. Аверченков [и др.]. - Москва, 2017.

Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник / М.Ю. Сибикин. – М., 2021.

Схиртладзе, А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств: учебное пособие / А. Г. Схиртладзе. - М., 2002.

Черпаков, Б. И. Технологическое оборудование машиностроительных производств: учебник для студ. учреждений среднего проф. образования / Б.И. Черпаков. - М, 2015.

Чернов, Н. Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки): учебное пособие / Н. Н. Чернов. - Ростов-на-Дону, 2009.